

平成26年度 橋梁点検結果一覧表

志布志市

| 道路橋名(フリガナ)          | 路線名       | 架設年次(西暦) | 橋長(m) | 幅員(m) | 管理者  |        | 行政区域  |       | 点検記録       |      |
|---------------------|-----------|----------|-------|-------|------|--------|-------|-------|------------|------|
|                     |           |          |       |       | 管理者名 | 管理事務所名 | 都道府県名 | 市区町村名 | 点検実施年月日    | 判定区分 |
| 川路橋 (カワジバシ)         | 仮屋大谷線     | 不明       | 3.6   | 6.8   | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2015.1.16  | II   |
| 大谷橋 (オオタニバシ)        | 狩川坂元線     | 1925     | 4.1   | 5.7   | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2015.1.16  | I    |
| 水流知橋 (ツルチバシ)        | 水ノ谷水流知線   | 不明       | 3     | 4.9   | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2015.1.16  | II   |
| 米ヶ谷橋 (コメガタニバシ)      | 米ヶ谷水流知線   | 1982     | 5.4   | 5.6   | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2015.1.16  | I    |
| 高吉橋 (タカヨシバシ)        | 弓場ヶ尾曲瀬線   | 1973     | 42    | 4.3   | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2014.9.2   | III  |
| 大丸橋 (ダイマルバシ)        | 志布志柳井谷線   | 1916     | 3.7   | 4     | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2014.12.19 | II   |
| 船磯1号橋 (フナソイイチゴウバシ)  | 船磯1号線     | 1971     | 3.2   | 2.7   | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2014.12.19 | II   |
| 船磯2号橋 (フナソイニゴウバシ)   | 船磯1号線     | 1971     | 4.6   | 3     | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2014.12.19 | II   |
| 西谷橋 (ニシダニバシ)        | 北又線       | 1973     | 3.1   | 6.3   | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2014.12.19 | II   |
| 水無川橋 (スミナガワバシ)      | 志布志柳井谷2号線 | 1982     | 5.2   | 3.9   | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2014.12.19 | II   |
| 西押切橋 (ニシオシキリバシ)     | 上ノ浜押切線    | 不明       | 4     | 4     | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2014.11.19 | II   |
| 堂園橋 (ドウエンバシ)        | 本村宮塩線     | 1962     | 5.1   | 6.3   | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2014.12.5  | II   |
| 上畑橋 (ジョウハタバシ)       | 東原立本線     | 1966     | 24    | 5.6   | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2014.8.7   | III  |
| 榎木橋 (エノキバシ)         | 山ノ口川路線    | 1966     | 3.7   | 4     | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2014.12.5  | II   |
| 天神橋 (テンジンバシ)        | 吉村牧ノ内1号線  | 1955     | 5.3   | 5.6   | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2014.11.19 | I    |
| 飯山橋 (イヤマバシ)         | 飯山志陽1号線   | 1970     | 3.8   | 8.3   | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2014.11.19 | II   |
| 前原橋 (マエハラバシ)        | 吉村中次線     | 不明       | 2.2   | 5.5   | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2014.11.19 | II   |
| 中次橋 (ナツギバシ)         | 中次線       | 不明       | 3     | 7     | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2014.11.19 | III  |
| 東中原橋 (ヒガシナカラバシ)     | 東原中稲荷下線   | 不明       | 2     | 7.2   | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2014.12.5  | II   |
| 第1稲荷下橋 (ダイイチイリシタバシ) | 稲荷下2号線    | 不明       | 4.5   | 4.3   | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2014.12.5  | II   |
| 高吉橋 (タカヨシバシ)        | 飯山高吉橋     | 不明       | 2.8   | 4.8   | 志布志市 | 建設課    | 鹿児島県  | 志布志市  | 2014.11.19 | II   |

| 区分  | 状態     |  | H26 |
|-----|--------|--|-----|
| I   | 健全     | 構造物の機能に支障が生じていない状態。                          | 3橋  |
| II  | 予防保全段階 | 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。  | 15橋 |
| III | 早期措置段階 | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。            | 3橋  |
| IV  | 緊急措置段階 | 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 | 0橋  |

